

# VÄTTERN LONNEN

## ENGLISH

### Instructions

Immediately after having removed the protective film the surface is especially sensitive to scratches. You can increase the surface's resistance by curing it.

- 1 Wash it with a soft cloth, using a mild soap solution (max 1%). NOTE: DO NOT USE ANY CLEANERS CONTAINING ALCOHOL OR ABRASIVES.
- 2 Wipe clean and then let the surface harden for about 24 hours.

For daily cleaning see point 1.

## DEUTSCH

### Hinweise

Direkt nach Abnehmen des Schutzfilms ist die Oberfläche besonders empfindlich gegen Kratzer. Man kann die Strapazierfähigkeit der Oberfläche durch Härten selbst erhöhen.

- 1 Ein weiches Tuch benutzen. Die Oberfläche mit einer milden Seifenlauge (max. 1%) benetzen. WICHTIG! KEINE ALKOHOLHALTIGEN MITTEL ODER SCHLEIFMITTEL VERWENDEN!
- 2 Die Oberfläche abtrocknen und danach 24 Stunden aushärten lassen.

Zur täglichen Pflege bitte Punkt 1 beachten.

## FRANÇAIS

### Instructions

Lorsque vous venez de retirer le film protecteur, la surface est particulièrement sensible aux rayures. Vous pouvez renforcer la résistance de la surface en procédant ainsi :

- 1 Utiliser un chiffon doux. Laver la surface avec de l'eau contenant une solution savonneuse (max. 1%). ATTENTION! NE PAS UTILISER DE PRODUIT CONTENANT DE L'ALCOOL OU DE L'ABRASIF.
- 2 Essuyer, puis laisser la surface durcir pendant 24 heures.

Pour l'entretien quotidien : voir point 2.

## NEDERLANDS

### Aanwijzingen

Onmiddellijk nadat je de beschermfilm hebt verwijderd, is het oppervlak erg gevoelig voor krassen. Je kunt zelf de duurzaamheid van het oppervlak versterken door dit te harden.

- 1 Gebruik een zachte doek. Neem het oppervlak af met water en een milde zeepoplossing (max. 1%). N.B. Gebruik geen middelen die alcohol of schuurmiddel bevatten.
- 2 Neem af, laat daarna 24 uur uitharden.

Voor dagelijks onderhoud, zie punt 1.

## ITALIANO

### Istruzioni

Subito dopo aver tolto la pellicola, la superficie è particolarmente sensibile ai graffi. Per migliorarne la resistenza, procedi come segue.

- 1 Passa la superficie con un panno morbido e una soluzione di acqua e sapone poco concentrata (max. 1%). N.B. NON USARE PRODOTTI CONTENENTI ALCOOL O ABRASIVI.
- 2 Asciuga la superficie e lascia che si indurisca per 24 ore.

Per la pulizia quotidiana, vedi il punto 1.



Design and Quality  
IKEA of Sweden

## ESPAÑOL

### Instrucciones

Una vez quitada la lámina protectora, es muy fácil que la superficie se raye. Se puede reforzar la resistencia de la superficie con el siguiente tratamiento.

- 1 Utilizar un paño suave. Lavar la superficie con agua y una suave solución jabonosa (máx 1%). ¡ADVERTENCIA! ¡NO UTILIZAR PRODUCTOS QUE CONTENGAN ALCOHOL O SEAN ABRASIVOS!
- 2 Secar y dejar que la superficie se endurezca durante 24 horas.

Para mantenimiento diario, ver punto 1.

## PORTUGUES

### Instruções

Imediatamente depois de ter sido retirada a lâmina protectora, a superfície é especialmente sensível às riscas. É possível aumentar a resistência da superfície com um tratamento.

- 1 Limpe-a com um pano suave, embebido numa suave solução detergente (máx. deterg. 1%). ATENÇÃO: NÃO USE NENHUM PRODUTO QUE CONTENHA ÁLCOOL OU ABRASIVOS.
- 2 Seque com um pano e deixe a superfície endurecer durante aproximadamente 24 horas.

Para as limpezas diárias, ver ponto 1.

## SVENSKA

### Anvisningar

Omedelbart efter att du tagit bort skyddsfilmen är ytan särskilt känslig för repor. Du kan själv förstärka ytans tålighet genom att härda den.

- 1 Använd en mjuk duk. Tvätta ytan med vatten blandat med en mild tvällösning (max 1%). OBS! ANVÄND EJ MEDEL SOM INNEHÅLLER ALKOHOL ELLER SLIPMEDEL!
- 2 Torka av, låt därefter ytan härda i 24 timmar.

För daglig skötsel: Se punkt 1.

## DANSK

### Vejledning

Straks efter at du har fjernet beskyttelsesfilmen er overfladen specielt sart overfor ridser. Du kan selv styrke den og gøre den robust ved at hærde den.

- 1 Brug en blød klud. Vask overfladen med vand blandet med mild sulfo (max 1%). OBS! BRUG IKKE MIDLER DER INDEHOLDER ALKOHOL ELLER SLIPEMIDDEL!
- 2 Tør derefter overfladen af og lad den hærde i 24 timer.

Daglig vedligeholdelse: Se punkt 1.

## NORSK

### Anvisninger

Umiddelbart etter at du har tatt vekk beskyttelsesfilmen er overflaten spesielt følsom for riper. Du kan selv forsterke overflaten robusthet ved å herde den.

- 1 Bruk et mykt klede. Vask overflaten med vann og en mild såpelsøsning (maks 1%).OBS! BRUK IKKE MIDLER SOM INNEHOLDER ALKOHOL ELLER SLIPEMIDDEL!
- 2 Tørk av, la deretter overflaten herdes i 24 timer.

For daglig vedlikehold, se punkt 1.

## SUOMI

### Ohjeita

Pinta voi helposti naarmuuntua, kun olet poistanut suojakalvon. Voit itse parantaa pinnan kulutuskestävyyttä.

- 1 Käytä pehmeää liinaa. Puhdista pinta vedellä ja miedolla saippuliuksella (enintään 1%). HUOM! ÄLÄ KÄYTÄ PUHDISTUSAINEITA, JOTKA SISÄLTÄVÄT ALKOHOLIA TAI HANKAUSAINEITA!
- 2 Kuivaa ja anna pinnan karkaistua 24 tuntia.

Päivittäinen hoito: Katso kohta 1.

## POLSKI

### Instrukcje

Bezpośrednio po zdjęciu folii ochronnej produkt jest najbardziej podatny na zadrapania.

- Możesz poprawić wytrzymałość produktu myjąc go łagodnym roztworem mydlanym (roztwór maksymalnie 1%) i miękką szmatką. UWAGA! NIE UŻYWAJ DETERGENTÓW Z ALKOHOLEM I ROZPUSZCZALNIKAMI.
- Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Codzienna pielęgnacja - patrz punkt 1

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

- 石けん水（濃度１％まで）をひたした柔らかい布で拭きます。注意！アルコールや研磨剤の入ったクリーナーは使用しないでください。
- 乾いた布で拭いた後24時間おくと、表面が固くなります。

日常のお手入れ方法についてはポイント1をご参照ください。

## ČESKY

### Návod

Bezprostředně po odstranění ochranného filmu je povrch dvířek obzvláště náchylný k poškrábání.Odolnost povrchu můžete zvýšit následujícím ošetřením.

- Omyjte povrch dvířek měkkým hadříkem namočeným ve slabém mýdlovém roztoku (max.1%). POZOR: NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY OBSAHUJÍCÍ ALKOHOL NEBO BRUSNÉ LÁTKY.
- Otřete dočista a nechte povrch 24 hodin tvrdnout.

Denní péče- viz bod č.1

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

## SLOVENSKY

### Návod na údržbu

Ihned' po odstránení ochrannej vrstvy je povrch veľmi citlivý na poškriabanie. Odolnosť povrchu môžete zvýšiť správnou starostlivosťou.

- Umyte ho mäkkou handrou a jemným mydlovým roztokom (max 1%). UPOZORNENIE: NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACE PROSTRIEDKY OBSAHUJÚCE ALKOHOL ALEBO ROZPÚŠŤADLÁ.
- Povrch utrite dosucha a nechajte ho stvrdnúť 24 hodín.

Pre každodennú starostlivosť vid' bod 1.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

## MAGYAR

### Útmutató

A védőréteg eltávolítása után azonnal a felület különösen érzékeny a karcolásokra. A felület ellenállóképességét növelheted, ha lepacolod.

- Puha ruhával és enyhe (max. 1%- os) szappanos oldattal mosd le. MEGJEGYZÉS: NE HASZNÁLJ OLYAN ANYAGOT, MELY ALKOHOLT VAGY SZEMCSÉS TISZTÍTÓSZERT TARTALMAZ.
- Töröld tisztára, majd hagyd a felületet megszáradni kb. 24 órán át.

A napi tisztítással kapcsolatos teendőket lásd az 1. pontban

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

## РУССКИЙ

### Инструкции по эксплуатации

Сразу же после того, как Вы сняли защитную плёнку, поверхность двери становится особенно чувствительна к появлению царапин. Вы сможете повысить износостойкие качества поверхности, если выполните эти простые действия.

- Протрите дверь мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе (макс. 1%) ВНИМАНИЕ: НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СРЕДСТВАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ СПИРТ ИЛИ АБРАЗИВЫ.
- Вытерев поверхность насухо, дайте ей затвердеть в течение 24 часов.

Для повседневного ухода: Смотрите пункт 1.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

## 中文

### 保养说明

揭开保护膜之后，产品表面容易受到划伤。因此须对产品进行必要的面加工、保护处理。

- 用软布擦洗，可加入中性肥皂液(最大量1%)。注意：不可使用任何含酒精或具有腐蚀性的清洁剂。
- 将清洗表面擦拭干净，待24小时表面风干、硬化。

日常清洁处理，见说明1。

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.

Wytrzyj do sucha i pozostaw do utwardzenia na 24 godziny.